

Протокол  
заседания Аттестационной комиссии Саморегулируемой организации «Союз  
строителей Омской области»

от 20 апреля 2018 года

№ 134

Присутствовали:

- члены Аттестационной комиссии: Буделев А.М., Сидоров В.Т., Сидоренко К.С., Певнев А.Н., Шишов Г.Б., Дианов А.Ю.

**1. Аттестация руководителей на соответствие занимаемой должности не проводилась.**

**2. Квалификационная аттестация специалистов:**

**1. ООО НПФ «ПромСтройЗащита»**

1.1. Корнев Юрий Иванович

**2. ФБУ Администрация «Обь-Иртышводпуть»**

2.1. Грибановский Михаил Васильевич

2.2. Мельниченко Леонид Васильевич

2.3. Храменок Павел Алексеевич

**3. ООО «Спектр-М»**

3.1. Мальцев Сергей Николаевич

**4. ООО «МонтажСтройСвязь»**

4.1. Рудаков Евгений Геннадьевич

4.2. Скачков Константин Александрович

**5. ООО «Техстрой»**

5.1. Решетников Николай Иванович

**6. ООО «ЦСС»**

6.1. Козловский Владимир Яковлевич

**7. Фонд «Жилище»**

7.1. Казеко Сергей Николаевич

7.2. Савченко Наталья Яковлевна

**8. ООО «Козориз и К»**

8.1. Козориз Виктор Степанович

8.2. Хаиржанов Алим Аблаевич

8.3. Новикова Надежда Вячеславовна

8.4. Олейник Владимир Александрович

## **9. ООО «СК Стройэлектро»**

9.1. Белан Сергей Владимирович

9.2. Гибрадзе Олег Резикович

## **10. АО «ЭПАК-Сервис»**

10.1. Корн Дмитрий Андреевич

1.1. Корнев Юрий Иванович

33. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)

2.1. Грибановский Михаил Васильевич

33. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)

2.2. Мельниченко Леонид Васильевич

33. Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)

2.3. Храменок Павел Алексеевич

33. Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)

3.1. Мальцев Сергей Николаевич

33. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)

4.1. Рудаков Евгений Геннадьевич

33. Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)

4.2. Скачков Константин Александрович

33. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)

5.1. Решетников Николай Иванович

33. Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)

6.1. Козловский Владимир Яковлевич

33. Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)

7.1. Казеко Сергей Николаевич

33. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)

7.2. Савченко Наталья Яковлевна

33. Работы по организации строительства (линейный работник)

8.1. Козориз Виктор Степанович

33. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)

8.2. Хаиржанов Алим Аблаевич

33. Работы по организации строительства (линейный работник)

8.3. Новикова Надежда Вячеславовна

33. Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)

8.4. Олейник Владимир Александрович  
33. Работы по организации строительства (линейный работник)

9.1. Белан Сергей Владимирович  
33. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)

9.2. Гибрадзе Олег Резикович  
33. Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)

10.1. Корн Дмитрий Андреевич  
33. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации)

Данным специалистам выданы аттестаты, подтверждающие соответствие их уровня знаний, необходимых для выполнения указанных видов работ.

Сведения о результатах аттестации вышеуказанных специалистов переданы в Единую систему аттестации руководителей и специалистов.

Председатель Аттестационной комиссии

А.М. Буделев

Секретарь Аттестационной комиссии

В.Т. Сидоров